#### 樹木整理一覧

対象エリア	現状	残置	撤去	移植	補植	整備後
中洲ゾーン	159 本	25 本	128 本	<b>6</b> 本	344 本	<b>375</b> 本
低木等			80 m²		1471.1 m²	
左岸ゾーン	157 本	126 本	<b>31</b> 本	0 本	1本	127 本
低木等			0		444.19 m²	
右岸ゾーン		右岸ゾーンの樹木整理は行いません。				
公園全体	316 本	本	159 本	6本	345 本	502 本

# 中洲ゾーン

### 【数量表】

撤去の理由	本数
①病虫害の発生や腐朽及び枯損が見られる樹木	63 本
②生育環境や不適切な維持管理により樹勢不良が見られる樹木	38 本
③堤防機能確保や実生が育った樹木	10 本
④公園施設と干渉し、剪定では避けられない樹木	17 本

128 本

## 左岸ゾーン

## 【数量表】

撤去の理由	本数
①病虫害の発生や腐朽及び枯損が見られる樹木	2本
②生育環境や不適切な維持管理により樹勢不良が見られる樹木	17本
③堤防機能確保や実生が育った樹木	0 本
④公園施設と干渉し、剪定では避けられない樹木	12 本

31 本