

# 空間放射線測定結果

|     |            |     |        |    |    |
|-----|------------|-----|--------|----|----|
| 公園名 | 西原ふれあい第4公園 | 測定日 | 12月13日 | 天候 | 晴れ |
|-----|------------|-----|--------|----|----|

単位: マイクロシーベルト毎時

| 地点番号 | 測定結果(除染前) | 測定結果(除染後) | 備考         |
|------|-----------|-----------|------------|
|      | 地表面(1cm)  | 地表面(1cm)  |            |
| 1    | 0.056     |           | 中央         |
| 2    | 0.108     |           | 集水樹1       |
| 3    | 0.081     |           | 南側入口       |
| 4    | 0.092     |           | トイレ後ろスツール横 |
| 5    | 0.131     |           | デッキ後ろ植込み内  |
| 6    | 0.094     |           | デッキ角       |
| 7    | 0.096     |           | シェルター後ろ側   |
| 8    | 0.137     |           | 集水樹2       |
| 9    | 0.092     |           | 集水樹3       |
| 10   | 0.085     |           | 水飲み場       |
| 11   | 0.092     |           | ベンチ後ろ1     |
| 12   | 0.087     |           | ベンチ後ろ2     |
| 13   |           |           |            |
| 14   |           |           |            |
| 15   |           |           |            |
| 16   |           |           |            |
| 17   |           |           |            |
| 18   |           |           |            |
| 19   |           |           |            |
| 20   |           |           |            |

## 概略図

