

空間放射線測定結果

旧村山快哉堂(測定日:平成24年1月16日)

単位:マイクロシーベルト毎時

地点番号	高さ(除染前)	高さ(除染後)	備考
	1cm	1cm	
1	0.090		快哉堂入口の木の下の
2	0.083		通路脇の植樹脇
3	0.059		通路脇のベンチ横
4	0.123		水路上部
5	0.126		水路中部
6	0.089		カッパ像横
7	0.130		藤棚下
8	0.128		観察場付近
9	0.075		広場中央の樹木下
10	0.058		広場・新河岸川側のベンチ横
11	0.064		広場中央
12	0.142		トイレの前
13	0.095		ろ過装置とトイレの間
14	0.074		新河岸川側の入口付近ベンチ横
15	0.118		スロープ下
16	0.078		快哉堂建物中の土部分(左側)
17	0.078		快哉堂建物中の土部分(右側)
18	0.084		建物右の表側かど(柳瀬川)
19	0.098		建物右の裏側かど
20	0.115		建物左の裏側かど(新河岸川側)
21	0.090		建物左の表側かど

