

調査票

弁栓類点検記録表			index 1150	
弁の種類	消火栓		点検日	令和6年11月26日
弁管理番号	1150		点検者	
設置場所	下宗岡1丁目		所属/受託者	
呼び径			製造年(設置年)	
開閉方向	左開き		仕切弁・不断水弁対象	
開閉状態	閉じ		仕切弁・不断水弁対象	
ソフトシール印有無	無し		仕切弁・不断水弁対象	
点検項目	点検内容		点検結果	備考
1	使用状況	異常音・異常振動	無し	
2	鉄蓋	外観(破損・腐食)	無し	
3		据付状態(ガタツキ)	無し	
4		開閉操作性	無し	
5	鉄蓋回り	舗装状態(不陸・段差)	無し	
6	弁室・弁きょう	埋没・水没	問題無し	
7	本体	キャップ	有り	消火栓・空気弁・水吐弁 対象
8		外面塗装の剥離・錆・腐食	A	
9		フランジ部・接続部漏水	無し	
10		ボルト・ナットの腐食状態	A	
11		ボルト・ナットの緩み	無し	
12		補修弁	有り A	

現況写真(左上遠景・右上近景・左下内部1・右下内部2)

