

学校施設耐震診断及び工事実施一覧表

平成27年4月1日現在

学校名	建物棟区分	建築年度	I s 値		耐震診断	耐震診断結果	耐震化済 補強工事完了
			補強前	補強後			
志木小学校	1 南校舎	S52	0.46	0.75	●	△	●
	2 教室棟(対象外)	H15	—	—	—	—	—
	3 生涯学習棟・体育館(対象外)	H15	—	—	—	—	—
宗岡小学校	4 東校舎	S45	0.23	0.76	●	△	●
	5 西校舎	S48	0.26	0.76	●	△	●
	6 体育館	S45	0.45	1.13	●	△	●
志木第二小学校	7 南校舎	S43	0.44	0.82	●	△	●
	8 北校舎	S46	0.47	0.96	●	△	●
	9 渡り廊下・給食室(渡り廊下棟)	S43・46	0.49	0.78	●	△	●
	10 体育館	S44	0.39	1.20	●	△	●
宗岡第二小学校	11 南校舎	S48	0.41	0.76	●	△	●
	12 渡り廊下棟	S48	0.91	—	●	○	—
	13 北校舎	S48・53	0.58	0.79	●	△	●
	14 体育館	S48	0.56	1.44	●	△	●
志木第三小学校	15 北校舎1	S45	0.23	0.76	●	△	●
	16 北校舎2	S48	0.37	0.77	●	△	●
	17 渡り廊下棟(対象外)	H18	—	—	—	—	—
	18 中校舎	S48・54	0.42	0.78	●	△	●
	19 南校舎	S38	0.35	0.81	●	△	●
	20 体育館	S39	0.31	0.97	●	△	●
宗岡第三小学校	21 校舎(校舎1)	S52	0.30	0.81	●	△	●
	22 校舎2	S52	1.65	—	●	○	—
	23 体育館	S52	0.30	0.78	●	△	●
志木第四小学校	24 南校舎(南校舎1)	S55	0.34	0.80	●	△	●
	25 渡り廊下・給食室(南校舎2)	S55	0.47	0.77	●	△	●
	26 北校舎(北校舎1)	S55	0.24	0.99	●	△	●
	27 北校舎2(対象外)	S58	—	—	—	—	—
	28 体育館(対象外)	S57	—	—	—	—	—
宗岡第四小学校	29 校舎	S56	0.24	0.76	●	△	●
	30 体育館(対象外)	S57	—	—	—	—	—
志木中学校	31 特別教室棟(校舎1)	S50	0.47	0.81	●	△	●
	32 教室棟(校舎2)	S50・56	0.28	0.77	●	△	●
	33 校舎3(対象外)	H21	—	—	—	—	—
	34 体育館	S51	0.56	0.77	●	△	●
志木第二中学校	35 特別教室棟(校舎1)	S48	0.59	0.75	●	△	●
	36 教室棟(校舎2)	S48・56	0.44	0.75	●	△	●
	37 体育館	S48	0.34	0.83	●	△	●
	38 柔剣道場(対象外)	H7	—	—	—	—	—
宗岡中学校	39 教室棟(校舎1)	S50・53	0.28	0.75	●	△	●
	40 特別教室棟(校舎2)	S50	0.40	0.75	●	△	●
	41 体育館	S50	0.23	1.48	●	△	●
宗岡第二中学校	42 校舎(対象外)	S57	—	—	—	—	—
	43 体育館(対象外)	S58	—	—	—	—	—
全棟数	43 耐震診断実施件数				33	補強工事実施済	31
耐震判定対象棟数	33 耐震診断実施率				100.0%	耐震化済(昭和57年以降建築含む)	43
	診断結果		耐震補強要		31		
			耐震補強不要		2	耐震化率	100%

凡例 耐震診断 ● 二次診断実施済 耐震診断結果 ○ 補強工事不要 耐震化済 ● 実施済
 □ 一次診断実施済 △ 要補強工事等対象

※新耐震基準が適用される、昭和57年以降に建築された施設は耐震診断、補強工事の対象外です。(建物名称の欄に「対象外」と表示)

※対象建物は文部科学省による「公立学校施設の耐震改修状況調査(年次調査)」に基づく以下の施設です。

対象建物:学校設置者が保有する学校施設で以下に該当するもののうち、児童生徒・教職員等が日常的に使用する建物

非木造施設:2階建で以上又は延べ床面積200m²超の建物

木造施設:3階建で以上又は延べ床面積500m²超の建物【本市には木造の対象施設はありません】